

『基礎を学ぶ機械力学』 第1刷正誤表

この度は、標記書籍をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
標記書籍に誤りがありました。訂正し、深くお詫び申し上げます。

ページ数	位置	誤	正
13	例題 2.1 4~6 行目	<ul style="list-style-type: none"> 固有角振動数: $\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{8000}{2}} = 63.24 \dots \text{rad/s} = 63.2 \text{ rad/s}$ 固有振動数: $f_n = \frac{\omega_n}{2\pi} = 10.06 \dots \text{s}^{-1} = 10.1 \text{ Hz}$ 固有周期: $T_n = \frac{1}{f_n} = 0.09934 \dots \text{s} = 0.0993 \text{ s}$ 	<ul style="list-style-type: none"> 固有角振動数: $\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{8000}{2}} = 63.24 \dots = 63.2 \text{ rad/s}$ 固有振動数: $f_n = \frac{\omega_n}{2\pi} = 10.06 \dots = 10.1 \text{ Hz}$ 固有周期: $T_n = \frac{1}{f_n} = 0.09934 \dots = 0.0993 \text{ s}$
15	図 2.5(a)		
26	下から 7 行目	複素値関数となり	複素数値関数となり
30	例題 2.6 2 行目	5 回の振動の後、 <u>振幅の極大値</u> が	5 回の振動の後、 <u>極大値</u> が
32	上から 4 行目	$\lim_{t \rightarrow \pi/\omega_n} \dot{x}(t) = \beta_2 \omega_n = 0$	$\lim_{t \rightarrow \pi/\omega_n} \dot{x}(t) = -\beta_2 \omega_n = 0$
	式(2.70)	$\left. \begin{aligned} x(t) &= (x_0 - 3e) \cos \omega_n t - e \\ \dot{x}(t) &= -(x_0 - 3e) \omega_n \sin \omega_n t \end{aligned} \right\}$	$\left. \begin{aligned} x(t) &= (x_0 - 3e) \cos \omega_n t - e \\ \dot{x}(t) &= -(x_0 - 3e) \omega_n \sin \omega_n t \end{aligned} \right\}$
46	下から 7 行目	機械内部の回転体の遠心力が	機械内部の回転体の遠心力の上下方向成分が
49	下から 1~3 行目	得られる。減衰率が小さいほど T_R は小さくなるが、 $\omega/\omega_n \approx 1$ 付近でも T_R を小さくするためには、 <u>適当な大きさの減衰が必要である。</u>	得られる。 $\omega/\omega_n > \sqrt{2}$ の範囲では、減衰率が小さいほど T_R は小さくなるが、 $\omega/\omega_n \approx 1$ 付近の共振を低減するために、 <u>ζ は適当な大きさにする必要がある。</u>
64	式(4.5)	$\begin{pmatrix} k_1 + k_2 - m_1 \omega^2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 + k_3 - m_2 \omega^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} k_1 + k_2 - m_1 \omega^2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 + k_3 - m_2 \omega^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
70	式(4.21)	$\begin{pmatrix} x \\ \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X \\ \Theta \end{pmatrix} \sin(\omega t + \phi)$	$\begin{pmatrix} x \\ \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X \\ \Theta \end{pmatrix} \sin(\omega t + \phi)$
p.88 下から 1 行目~ p.89 上から 1 行目		上の面に属する接触点 P, 下の面に属する接触点 P' は、いずれも共通接平面の方向に動くので、 <u>\mathbf{N}, $-\mathbf{N}$ は仕事をしない。</u>	上の面に属する接触点 P および下の面に属する接触点 P', それぞれの共通接平面に沿った変位成分は、 \mathbf{N} , $-\mathbf{N}$ と垂直なので仕事は生じない。一方、P', P の共通接平面に垂直な変位成分は等しく、力はそれぞれ \mathbf{N} , $-\mathbf{N}$ なので仕事の合計は 0 である。
96	図 5.4 Caption	図 5.4 例 2	図 5.4 例 1
102	上から 13~19 行目	<p>一般に、振動が生じる体系の位置エネルギーは、平衡点で最小値をとり、系は平衡点で安定である。以下では、安定のほか、平衡点付近で中立となる場合も想定する。平衡点において $U _0 = 0$ と定義したから、平衡点付近で位置エネルギー U は負になることはなく、 $(q_1, q_2, \dots, q_n) \neq (0, 0, \dots, 0) \rightarrow U \geq 0$ である。たとえば、ばねで結合された 2 質点が、平衡を保ちながら $q_1 = q_2$ で動くときは、$(q_1, q_2) \neq (0, 0)$ でも $U = 0$ となり、中立の平衡に相当する。</p>	<p>一般に、振動が生じる体系は平衡点で安定である。すなわち、位置エネルギーは平衡点で最小値をとり、それを $U _0 = 0$ と定義すれば、平衡点以外の近傍では $U > 0$ となる。以下では範囲を少し広げ、安定と中立が混在する場合も含める。たとえば、ばねで連結された 2 質点(変位を q_1, q_2 とする)が平衡点から運動するとき、$q_1 \neq q_2$ ならば、ばねに伸縮が生じて $U > 0$ となるが、$q_1 = q_2$ を保ちながら剛体的に運動すれば、平衡点以外でも $U = 0$ となる(図 5.9(b)参照)。このような場合を含めると、平衡点近傍での位置エネルギーの挙動は、次のように表される。 $(q_1, q_2, \dots, q_n) \neq (0, 0, \dots, 0) \rightarrow U \geq 0$</p>

ページ数	位置	誤	正
103	青枠内 3行目	$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} f^{(k)}(0)x^k =$	$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(x \frac{d}{dx}\right)^k f(0) =$
	例2 2行目	$U = \sum_{r,s=1}^2 k_{rs} q_r q_s =$	$U = \frac{1}{2} \sum_{r,s=1}^2 k_{rs} q_r q_s =$
104	下から4行目	$T = T(q_1, q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_n)$ であったが,	$T = T(q_1, q_2, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_n)$ であったが,
110	下から8行目	式(5.50)と符号を逆にしておく	式(5.50)と符号を逆にしておく
112	演習問題5 1行目	1. 図5.1において	1. 図5.1において
120	例題6.2 3行目	[解] [例題5.5](c)において	[解] [例題5.5]において
203	青枠内 最後の式	$\therefore I = \int_0^{2\pi} \cos^4 \theta \cdot d\theta = 3\pi/4$	$\therefore I = \int_0^{2\pi} \cos^4 \theta \cdot d\theta = 3\pi/4$